



Intersil

X9317UM8I-2.7T1

| | |
|------------|---|
| 부품 번호: | X9317UM8I-2.7T1 |
| 제조사 / 브랜드: | Intersil |
| 제품 설명 | IC XDCP 100TAP 10K 3-WIRE 8-MSOP |
| 데이터 시트: | PDF X9317UM8I-2.7T1.pdf |
| RoHS 상태 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 에서 운송된다 | 홍콩 |
| 선적 방법 | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[견적 요청](#)

이미지는 표현 일 수 있습니다. 제품 세부 사항은 사양을 참조하십시오.

X9317UM8I-2.7T1의 명세

| | |
|----------------------|--|
| 부품 번호 | X9317UM8I-2.7T1 |
| 제조사 | Intersil |
| 기술 | IC XDCP 100TAP 10K 3-WIRE 8-MSOP |
| 무연 여부 / ROHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 데이터 시트 | PDF X9317UM8I-2.7T1.pdf |
| 전압 - 공급 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 용인 | ±20% |
| 온도 계수 (일반) | ±300 ppm/°C |
| 작은 초 | Linear |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-MSOP |
| 연속 | XDCP™ |
| 저항 - 와이퍼 (OHMS) (일반) | 400 |
| 저항 (OHMS) | 50k |
| 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 도청 수 | 100 |
| 회로의 수 | 1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 메모리 유형 | Non-Volatile |
| 무연 여부 / ROHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 인터페이스 | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| 종모 | - |
| 상세 설명 | Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-MSOP |
| 구성 | Potentiometer |
| 기본 부품 번호 | X9317 |

관련 태그

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Intersil X9317UM8I-2.7T1 | X9317UM8I-2.7T1 디스트리뷰터 | X9317UM8I-2.7T1 공급 업체 |
| X9317UM8I-2.7T1 가격 | X9317UM8I-2.7T1 사진 | X9317UM8I-2.7T1 이미지 |
| X9317UM8I-2.7T1 PDF 데이터 시트 | X9317UM8I-2.7T1 다운로드 데이터 시트 | X9317UM8I-2.7T1 데이터 시트 |
| X9317UM8I-2.7T1 재고 | X9317UM8I-2.7T1 구매 | Intersil 구매 X9317UM8I-2.7T1 |
| Intersil X9317UM8I-2.7T1 | Intersil 공급 업체 | Intersil 유통 업체 |
| Intersil X9317UM8I-2.7T1 | | |

관련 상품

| | |
|---|---|
| <p>X9317UM8I-2.7T2 제조사: Intersil 기술: IC XDCP 100TAP 10K 3-WIRE 8-MSOP 재고: Out stock RFQ</p> | <p>X9317UM8I 제조사: Intersil 기술: IC DIGITAL POT 50K 100TP 8MSOP 재고: Out stock RFQ</p> |
| <p>X9317UM8IZ-2.7T1 제조사: Intersil 기술: IC XDCP 100TAP 10K 3-WIRE 8-MSOP 재고: Out stock RFQ</p> | <p>X9317TV8ZT1 제조사: Intersil 기술: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP 재고: Out stock RFQ</p> |
| <p>X9317UM8I-2.7 제조사: Intersil 기술: IC DIGITAL POT 50K 100TP 8MSOP 재고: 370 pcs RFQ</p> | <p>X9317UM8IZ 제조사: Intersil 기술: IC XDCP 100TAP 10K 3-WIRE 8-MSOP 재고: Out stock RFQ</p> |
| <p>X9317UM8-2.7 제조사: Intersil 기술: IC DIGITAL POT 50K 100TP 8MSOP 재고: Out stock RFQ</p> | <p>X9317UM8IT1 제조사: Intersil 기술: IC XDCP 100TAP 10K 3-WIRE 8-MSOP 재고: Out stock RFQ</p> |
| <p>X9317UM8-2.7T1 제조사: Intersil 기술: IC XDCP 100TAP 10K 3-WIRE 8-MSOP 재고: Out stock RFQ</p> | <p>X9317UM8IZ-2.7 제조사: Intersil 기술: IC POT DGTL 50K OHM 8-MSOP 재고: Out stock RFQ</p> |
| <p>X9317UM8 제조사: Intersil 기술: IC DIGITAL POT 50K 100TP 8MSOP 재고: Out stock RFQ</p> | <p>X9317UM8IZT1 제조사: Intersil 기술: IC XDCP 100TAP 10K 3-WIRE 8-MSOP 재고: Out stock RFQ</p> |