



AVX Corporation

CP0402A1880BNTTR

부품 번호:	CP0402A1880BNTTR
제조업체 / 브랜드:	AVX Corporation
제품 설명	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
데이터 시트:	PDF CP0402A1880BNTTR.pdf
RoHs 상태	납 함유 / RoHS 비 준수
에서 운송된다	홍콩
선적 방법	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[견적 요청](#)

이미지는 표현 일 수 있습니다. 제품 세부 사항은 사양을 참조하십시오.

CP0402A1880BNTTR의 명세

부품 번호	CP0402A1880BNTTR
제조사	AVX Corporation
기술	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
무연 여부 / ROHS 준수 여부	납 함유 / RoHS 비 준수
데이터 시트	PDF CP0402A1880BNTTR.pdf
제조업체 장치 패키지	0402
연속	-
반사 손실	23dB
전력 - 최대	3W
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	0402 (1005 Metric)
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
제조업체 표준 리드 타임	10 Weeks
무연 여부 / ROHS 준수 여부	Contains lead / RoHS non-compliant
격리	-41dB
삽입 손실	0.35dB
회수	1.85GHz ~ 1.91GHz
상세 설명	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 15.5dB 3W 0402 (1005 Metric)
커플 링 팩터	15.5dB
커플러 유형	Standard
응용 프로그램	PCS

관련 태그

AVX Corporation CP0402A1880BNTTR	CP0402A1880BNTTR 디스트리뷰터	CP0402A1880BNTTR 공급 업체
CP0402A1880BNTTR 가격	CP0402A1880BNTTR 사진	CP0402A1880BNTTR 이미지
CP0402A1880BNTTR PDF 데이터 시트	CP0402A1880BNTTR 다운로드 데이터 시트	CP0402A1880BNTTR 데이터 시트
CP0402A1880BNTTR 재고	CP0402A1880BNTTR 구매	AVX Corporation 구매 CP0402A1880BNTTR
AVX Corporation CP0402A1880BNTTR	AVX Corporation 공급 업체	AVX Corporation 유통 업체
AVX Corporation CP0402A1880BNTTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880BNTTR	

관련 상품

<p>CP0402A1880DLTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 재고: 264839 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1880ANTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 재고: 247536 pcs RFQ</p>
<p>CP0402A1880ALTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 재고: 242403 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1880CLTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 재고: 260201 pcs RFQ</p>
<p>CP0402A1810CNTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 재고: 246925 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1880ELTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 재고: 307818 pcs RFQ</p>
<p>CP0402A1842DLTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 재고: 314373 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1880ENTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 재고: 288874 pcs RFQ</p>
<p>CP0402A1880DNTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 재고: 246607 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1880CNTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 재고: 273040 pcs RFQ</p>
<p>CP0402A1842ALTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 재고: 249264 pcs RFQ</p>	<p>CP0402A1880BLTR 제조사: AVX Corporation 기술: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 재고: 317547 pcs RFQ</p>

