


**Anaren**

What'll we think of next?®




## X4C20F1-30S

부품 번호:	X4C20F1-30S
제조업체 / 브랜드:	Anaren
제품 설명	RF DIR COUPLER 1GHZ-3GHZ SMD
데이터 시트:	 X4C20F1-30S.pdf
RoHS 상태	 무연 / RoHS 준수
에서 운송된다	홍콩
선적 방법	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[견적 요청](#)

이미지는 표현 일 수 있습니다. 제품 세부 사항은 사양을 참조하십시오.








### X4C20F1-30S의 명세

부품 번호	X4C20F1-30S
제조사	Anaren
기술	RF DIR COUPLER 1GHZ-3GHZ SMD
무연 여부 / ROHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수
데이터 시트	 X4C20F1-30S.pdf
제조업체 장치 패키지	-
연속	Xinger®
반사 손실	-
전력 - 최대	100W
패키지 / 케이스	4-SMD, No Lead
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
제조업체 표준 리드 타임	9 Weeks
무연 여부 / ROHS 준수 여부	Lead free / RoHS Compliant
격리	-
삽입 손실	0.1dB
회수	1GHz ~ 3GHz
상세 설명	RF Directional Coupler DCS, LTE, PCS, WiMax 1GHz ~ 3GHz 30 ± 1.5dB 100W 4-SMD, No Lead
커플 링 팩터	30 ± 1.5dB
커플러 유형	Standard
응용 프로그램	DCS, LTE, PCS, WiMax

### 관련 태그

Anaren X4C20F1-30S	X4C20F1-30S 디스트리뷰터	X4C20F1-30S 공급 업체
X4C20F1-30S 가격	X4C20F1-30S 사진	X4C20F1-30S 이미지
X4C20F1-30S PDF 데이터 시트	X4C20F1-30S 다운로드 데이터 시트	X4C20F1-30S 데이터 시트
X4C20F1-30S 재고	X4C20F1-30S 구매	Anaren 구매 X4C20F1-30S
Anaren X4C20F1-30S	Anaren 공급 업체	Anaren 유통 업체
Anaren X4C20F1-30S		

### 관련 상품

 <p><b>1748CF15A075</b>                  제조사: Johanson Technology                  기술: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805                  재고: 4855 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>X4C09F1-30S</b>                  제조사: Anaren                  기술: RF DIR COUPLER 400MHZ-1GHZ SMD                  재고: 51404 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>EHF-FD1735</b>                  제조사: Panasonic                  기술: RF DIR COUPLER 1.85GHZ                  재고: 4687 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>X4C105V20</b>                  제조사: Intersil                  기술: IC SUPERVISOR NOVDRAM/EE 20-TSSOP                  재고: 5730 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>1748CF15A075E</b>                  제조사: Johanson Technology                  기술: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805                  재고: 5011 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>X4C105V20-3AT1</b>                  제조사: Intersil                  기술: IC SUPERVISOR NOVDRAM/EE 20-TSSOP                  재고: 6000 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>EHF-FD1550</b>                  제조사: Panasonic                  기술: RF DIR COUPLER 1.85GHZ 0606                  재고: 4828 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>X4C105V20I</b>                  제조사: Intersil                  기술: IC SUPERVISOR NOVDRAM/EE 20-TSSOP                  재고: 5237 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>X4C105V20-3A</b>                  제조사: Intersil                  기술: IC SUPERVISOR NOVDRAM/EE 20-TSSOP                  재고: 5108 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0603V0836CNTR</b>                  제조사: AVX Corporation                  기술: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603                  재고: 209464 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0603A0967CLTR</b>                  제조사: AVX Corporation                  기술: RF DIR COUPLER 967MHZ 0603                  재고: 259808 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>1H0566-3</b>                  제조사: Anaren                  기술: RF DIR COUPLER 2GHZ-4GHZ                  재고: 279 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>